

# ThistleBond

[www.thistlebond.com](http://www.thistlebond.com)

**Objectif:** Réparer une fuite sur un réservoir d'huile  
**Localité:** Angleterre

## LE PROBLEME

La paroi acier fortement corrodée de ce réservoir d'huile était devenue poreuse et l'huile commençait à fuir.

Le responsable maintenance avait deux options :

- Vidanger entièrement le réservoir et souder une protection en acier, solution extrêmement coûteuse.  
*ou*
- Employer un produit de réparation super métal.  
Préparation et application manuelle pour colmater le trou et réparer le réservoir.



## LA SOLUTION THISTLEBOND



Le réservoir a été vidangé au dessous du niveau du trou.

Le secteur endommagé a été préparé en utilisant une brosse métallique.

THISTLEBOND TR19060 a été appliqué pour colmater le trou.

Tout le secteur réparé a ensuite été traité avec la pâte de réparation à prise rapide THISTLEBOND TRK19065.

Après 30 mn, le réservoir a pu être remis en service.

Amélioration de la résistance à la corrosion et aux agressions chimiques.

## LES PRODUITS

**TRK 19060** : Stick de réparation d'urgence.  
Prêt à l'emploi, idéal pour les réparations d'urgence sur métaux.

**TRK 19065** : Pâte de réparation à prise rapide.  
Utilisée pour les réparations rapides sur métaux qui exigent une forte résistance mécanique.

**MD Distribution** : Importateur exclusif  
2 rue d'Anjou - 76240 LE MESNIL ESNARD

**ThistleBond**

en France

CONSULTEZ NOUS POUR VOS DEMANDES D'APPLICATIONS SPECIFIQUES

☎ : 02.32.86.01.09 Fax : 02.32.86.01.12 @mail : [nadine.mddistribution@wanadoo.fr](mailto:nadine.mddistribution@wanadoo.fr)